

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020

Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н,
Ленинградская область, 188662 тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ленинградской области

Адрес местонахождения: пр.Ленина, д.16а, г. Тосно, Ленинградская область, почтовый
индекс 187000, тел/факс: 8 (813-61) 22-148,

e-mail: ogpntosno@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д.16а,
кабинет 4
(место составления акта)

«27» февраля 2018 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-12-81-38

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Тосненского района УНДиПР Главного управления МЧС
России по Ленинградской области №2-12-81-38 от 06 февраля 2018 проведена
внеплановая проверка здания образовательного учреждения, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Красный Бор, Советский пр.,
д.47

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Красноборская
средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Красноборская СОШ»), ИНН
4716013791, адрес: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, п. Красный
Бор, Советский пр., д.47

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя, с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“14” февраля 2018г. с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 м. Продолжительность 01 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 день / 01 час 00 минут

(рабочих дней, часов)

С распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

И.О. директора Пасынок В.Е., 08.02.2018г. 14час. 15мин.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Лицо(-а), проводившее (-ие) проверку: инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Шошина Виталина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовал: И.О. директора Пасынок В.Е. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателя объекта защиты: МКОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа»

- проведены обследования объектов защиты по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Красный Бор, Советский пр., д.47
(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

С работниками организации проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности, с охватом 6 человек, отработан план эвакуации людей в случае пожара, в 3х классах проведены занятия с детьми.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	допущено применение отделочного материала для покрытия пола на пути эвакуации в коридорах 1 этажа с более высокими показателями, чем В2, РП2, ДЗ, Т2 (не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия пола на путях эвакуации – паркет окрашенный	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.1 ч. 2 п.1, ст.4 п.3, п.4, ст. 6 ч.1 п.2, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13.130.2009 п.4.3.1	МКОУ «Красноборская СОШ»

	масляной краской);		
2.	допущено применение отделочного материала для покрытия пола на пути эвакуации в коридорах 2 этажа с более высокими показателями, чем В2, РП2, ДЗ, Т2 (не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия пола на путях эвакуации – паркет окрашенный масляной краской);	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.1 ч. 2 п.1, ст.4 п.3, п.4, ст. 6 ч.1 п.2, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п.4.3.1	МКОУ «Красноборская СОШ»
3.	допущено применение отделочного материала для покрытия пола на пути эвакуации в коридорах 3 этажа с более высокими показателями, чем В2, РП2, ДЗ, Т2 (не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия пола на путях эвакуации – паркет окрашенный масляной краской);	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.1 ч. 2 п.1, ст.4 п.3, п.4, ст. 6 ч.1 п.2, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п.4.3.1	МКОУ «Красноборская СОШ»

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялось

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Расчет по оценке пожарного риска на объекте защиты: отсутствует.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: отсутствует.
4. Фототаблица: не составлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: отсутствуют.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: предписание №2-12-81-38 от 27.02.2018г.;
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): отсутствует.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: отсутствует.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНДиПР Тосненского района
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Ленинградской области

Шошина Виталина Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

Олег Александрович Шохин

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“27”

ОА

20 18 г.

Шохин
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)